

Check-list de la Suva pour les ateliers de réparation dans la technique agricole	No de commande
Machines électriques portatives	67092.f
Soudage, coupage, brasage et chauffage	67103.f
Soudage et coupage (travaux de soudage à l'arc)	67104.f
Perceuses à colonne et d'établi	67036.f
Machines à meuler (ou tourets à meuler)	67037.f
Tours conventionnels	67053.f
Scie circulaire à métaux	67105.f
Scie à métaux à ruban	67106.f
Chariots élévateurs à conducteurs assis	67021.f
Elingues (accessoires de levage)	67017.f
Portes et portails	67072.f
Echelles portables	67028.f
Des règles pour davantage de sécurité.	66110.f
Liste de contrôle: Sécurité en service extérieur partie 1: en déplacement	67172.f
Liste de contrôle: Sécurité en service extérieur partie 2: chez les clients	67173.f
Equipements de protection individuelle (EPI)	67091.f
STOP à la manipulation des dispositifs de protection	67146.f
Outillage manuel	67078.f
Zones de (dé)chargement à l'aide de chariots élévateurs et d'appareils de levage	67123.f
Ponts roulants	67159.f
Lubrifiants / Fluides de coupe	67056.f
Air comprimé	67054.f
Presses hydrauliques (desservies manuellement)	67099.f
Accumulateurs au plomb	67119.f
Acides et bases	67084.f
Stockage de liquides facilement inflammables	67071.f
Risques d'explosion	67132.f
Emploi de solvants	67013.f
Etagères et armoires à tiroirs	67032.f
Voies d'évacuation	67157.f

Le listage n'est pas exhaustif. Vous trouverez celui-ci ainsi que d'autres check-lists à l'adresse suivante : www.suva.ch