

<b><i>Suva - Checklisten für Reparaturwerkstätten im Landmaschinenbereich</i></b>	<b><i>Bestellnummer</i></b>
Elektrohandwerkzeuge	67092.d
Schweissen, Schneiden, Löten und Wärmen (Flammenverfahren)	67103.d
Schweissen und Schneiden (Lichtbogenverfahren)	67104.d
Tisch- und Ständerbohrmaschinen	67036.d
Tisch- und Ständerschleifmaschinen	67037.d
Konventionelle Drehmaschinen	67053.d
Metallkreissäge	67105.d
Metallbandsäge	67106.d
Gabelstapler mit Fahrersitz	67021.d
Anschlagmittel (Anbindemittel)	67017.d
Türen und Tore	67072.d
Tragbare Leitern und Tritte	67028.d
Regeln schaffen Klarheit	66110.d
Sicherheit im Aussendienst Teil 1: Unterwegs	67172.d
Sicherheit im Aussendienst Teil 2: Beim Kunden	67173.d
Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)	67091.d
STOPP dem Manipulieren von Schutzeinrichtungen	67146.d
Handwerkzeuge	67078.d
Übergabestellen für den Warentransport mit Staplern und Kranen	67123.d
Krane in Industrie und Gewerbe (z.B. Brückenkrane, Portalkrane)	67159.d
Schmierstoffe	67056.d
Druckluft	67054.d
Hydraulische Pressen mit manueller Beschickung	67099.d
Bleibatterien	67119.d
Säuren und Laugen	67084.d
Lagern von leichtbrennbaren Flüssigkeiten	67071.d
Checkliste: Explosionsrisiken (Explosionsschutzdokument für KMU)	67132.d
Checkliste: Umgang mit Lösemitteln	67013.d
Lagerregale und Schubladenschränke	67032.d
Fluchtwege	67157.d

Die Auflistung ist nicht abschliessend. Diese und weitere Checklisten sind unter [www.suva.ch](http://www.suva.ch) erhältlich.